

ホーム分電盤の主幹漏電ブレーカ不要動作に関するお知らせ

日頃は弊社製品をご愛用頂きまして誠に有り難く、厚くお礼申しあげます。
 さて、この度弊社が製造・販売致しました下記ホーム分電盤の主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ8機種におきまして、通常使用状態でごく稀に不要動作することが判明致しました。
 弊社ホーム分電盤ご使用のお客様で主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカが不要動作した場合は誠に恐縮ではございますが、製品表面の機種名及び製造年月日をご確認のうえ、弊社にお申し出下さいますよう謹んでお願い申し上げます。弊社、ならびに関係各署のご協力を頂き、主幹漏電ブレーカを無償交換させていただきます。
 ご使用中のお客様には、大変ご迷惑お掛け致しますことを深くお詫び申し上げます。
 何卒ご理解とご協力を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます。

●対象製品：主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ

<機種名>

型式番号	定格電流	定格感度電流
GK58N	30, 40, 50A	F30
GK68N	60A	F30
GK58WN	30, 40, 50A	F30
GK68WN	60A	F30

<対象期間：製造年月日>

2004年7月1日から2004年10月31日まで
 (製造年月日：040701～041031まで)

ホーム分電盤



主幹単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ



●緊急時の応急処置

応急処置の作業は必ず電気工事士の有資格者が行い、事前に電流、電圧及び漏れ電流等が正常であることを確認した後に行ってください。

主幹漏電ブレーカの過電圧検出リード線 N(白色のリード線)を切断することにより、欠相保護機能を停止させ、一時的に主幹漏電ブレーカを復帰させることができます。但し、欠相保護機能を停止させていますので、早急に主幹漏電ブレーカを交換していただきますようお願い申し上げます。

【注意事項】 過電圧検出リード線 Nの終端はテーピングを施し、他のバー等に接触させないで下さい。

●お問合せ先

日東工業株式会社

・フリーダイヤル : 0120-661-210 FAX : 0561-61-3603

・技術相談室 : 0561-64-0152 FAX : 0561-62-3911

【受付時間】 9:00～17:00 (但し、土、日、祝日及び 弊社の休日は除きます)