

DXFデータアップロード手順


■標準品名から入る場合

- 1) 穴加工図面データを準備
- 2) キャビスタトップ画面から「DXF取り込み機能」をクリック



- 3) 穴加工図面データファイルをファイル選択またはドラッグ＆ドロップして「決定」をクリック

〇〇〇.dxf



- 4) キャビネット標準品穴加工画面が表示されますので品名記号入力後「ファイルをアップロードして次へ進む」をクリック

※スマートオーダーキャビネット対象品は画面が自動で切り替わるため、その画面からクリック



👉アップロード後へ👈

■スマートオーダーキャビネットから入る場合

- 1) 穴加工図面データを準備
- 2) キャビスタトップ画面からスマートオーダーキャビネットの「作図・見積開始する」をクリック
- 3) シリーズを選択するか、品名記号を入力して入力画面に移動




- 4) RAシリーズは寸法を入力、自立シリーズは寸法・標準仕様セット選択をすると右上にDXF図面データ取り込みボタンが表示されるため、このボタンをクリック



- 5) 穴加工図面データファイルをファイル選択またはドラッグ＆ドロップして「決定」をクリック

〇〇〇.dxf



- 6) 「ファイルをアップロードして次へ進む」をクリック



👉アップロード後へ👈

DXF図面データ取り込み機能とは？

- 穴加工図面データをアップロードして作図ができるため、キャビスタ入力時間の短縮につながります。
- この機能をお使いいただけるのはジャストライン版（正式版）をご利用の方に限ります。

対象キャビネット

- キャビスタ対象となる鉄・ステンレスキャビネットかつ、品名記号のあるキャビネット。※一部対象外あり
- スマートオーダーキャビネットは標準品の寸法であれば取り込むことが可能です。

図面データ条件


データ種類	DXFデータ（拡張子.dxf）限定
尺度	1：1 限定
引き出し線	判断しません。
文字情報	判断しません。穴形状の線情報のみ判断します。
DXFデータ条件	バージョンR13以降、8ファイルまで取り込み可能で、容量は1ファイル8MB以内です。

ご注意

- 1.機器外観データから穴加工を読み取る機能はありません。
- 2.日東工業キャビネットの穴加工範囲の加工情報を読み込みます。
- 3.穴加工範囲外部分は、DXF図面データの反映やエラー表示ができません。

■アップロード後

- 1) 図面データ取込み開始（データ取込みができない場合は案内表示します）
- 2) DXF図面データの内容が表示されますので取り込むキャビネット面を指定



例：扉面の場合、右列の扉面を指定して扉面を囲む（他の面も同様）

- 「図面解析開始」をクリック
10秒～3分以内で完了
- データ取り込みができない場合は案内表示します



- 3) 穴位置、穴寸法が正常に取り込まれた部分がキャビスタ画面に表示されます
内容を確認してキャビスタ作図「次へ進む」をクリック
※塗装変更やオプション追加は、一旦戻って入力

